

Deux personnes blessées dans un crash d'avion à Ecuwillens

ACCIDENT • Un appareil de type Piper s'est écrasé contre un hangar hier en fin de matinée. Le pilote et sa passagère ont dû être désincarcérés.

MARC-ROLANDZOELLIG

Un avion de type Piper, qui se trouvait vraisemblablement en phase d'atterrissage, s'est écrasé contre la porte entrouverte d'un hangar, hier vers 11 h 30 à l'aérodrome d'Ecuwillens. Le pilote (68 ans) et sa passagère (64 ans), domiciliés dans le canton de Fribourg, ont été blessés dans le crash et ont dû être désincarcérés par les sapeurs-pompiers. Hier soir, le pronostic vital de la femme était engagé, a fait savoir la police cantonale dans un communiqué.

Bruit impressionnant

Pour une raison encore inconnue, le pilote – qui effectuait un vol local au départ d'Ecuwillens – a perdu la maîtrise de son aéronef, qui a alors dévié de sa trajectoire sur sa gauche et a percuté la porte du bâtiment avant de s'engouffrer dans le local. Au moment du choc, violent, plusieurs mécaniciens étaient affairés dans la halle. Ils sont heureusement parvenus à s'échapper in extremis sans être fauchés par l'appareil en perdition. «Soudain, un collègue m'a crié de dégager. En me retournant, j'ai vu l'avion qui fonçait sur nous», raconte l'un d'eux.

Un témoin ayant assisté à la scène d'un peu plus loin indique que l'appareil semblait en difficulté à environ quatre mètres du sol. «J'ai d'abord pensé à un exercice», confie-t-il. Ses doutes ont toutefois été levés lorsqu'il a entendu le bruit impressionnant provoqué par le choc de la carlingue contre la porte du hangar. «La sirène s'est alors immédiatement enclenchée», explique le témoin.

Il semblerait que l'appareil – que le pilote aurait tenté de redresser en actionnant les gaz juste avant l'impact – n'avait pas encore touché le sol au moment de heurter le bâtiment. Les circonstances du crash demeurent néanmoins peu claires. Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) a ouvert une enquête afin d'essayer de comprendre ce qui s'est passé.

Fuite d'hydrocarbures

Les sapeurs-pompiers d'Ecuwillens et du Centre de renfort de Fribourg, 25 personnes au total, sont intervenus afin de procéder à la désincarcération des deux occupants de l'avion et pour sécuriser les lieux. Ils ont notamment dû neutraliser les hydrocarbures qui se sont déversés dans le hangar.

L'aérodrome a été fermé à tout trafic pendant l'intervention. Le Service de l'environnement a également été mandaté pour évaluer l'impact sur la faune et la flore, indique la police. **I**

«En me retournant, j'ai vu l'avion qui fonçait sur nous»

UN MÉCANICIEN



Le petit appareil a défoncé la porte du hangar avant de s'engouffrer dans le local. VINCENT MURITH